

HP Firmwareupdate

Am 13. September letzten Jahres wurde bei vielen HP Modellen automatisch ein Firmwareupdate (Version 1CN1547AR) installiert welches einen Großteil aller recycelten Tintenpatronen unbrauchbar machte.

Dieses Update wurde wiederum dieses Jahr zum 13. September automatisch ausgeführt.

Um unsere Patronen weiter nutzen zu können muss ein optionales Update direkt aufgespielt bzw. installiert werden. Das Update finden Sie unter folgendem Link:

<https://support.hp.com/us-en/product/hp-officejet-pro-8610-e-all-in-one-printer-series/5367603/model/5367606/document/c05308850/>

Auf der Seite wird noch einmal der Fehler und die Vorgehensweise zum installieren des Updates beschrieben. Wählen Sie einfach auf der Seite Ihre Geräteserie aus und installieren Sie das entsprechende Update.

Danach können Sie unsere Patronen weiterhin wie gewohnt nutzen.

Printer Service Geldern & Kleve

Alles rund ums Drucken!